

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»  
Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		№ 1	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
2	Путь (пути) движения на территории	есть		№2,3	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
3	Лестница (наружная)	нет		-	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
4	Пандус (наружный)	нет		-	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
5	Автостоянка и парковка	нет		-	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ВДН			ремонт текущий
Путь (пути) движения на территории	ВДН			ремонт текущий
Лестница (наружная)	ВДН			ремонт текущий
Пандус (наружный)	ВДН			ремонт текущий
Автостоянка и парковка	ВДН			ремонт текущий
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территория, прилегающая к зданию недоступна**

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»

Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		№ 4	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
2	Пандус (наружный)	нет		-	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№ 5	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
4	Дверь (входная)	есть		№ 6	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
5	Тамбур	есть		№ 7	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ВНД			ремонт текущий
Пандус (наружный)	ВНД			ремонт капитальный
Входная площадка (перед дверью)	ВНД			ремонт текущий
Дверь (входная)	ВНД			ремонт капитальный
Тамбур	ВНД			ремонт текущий
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Вход (входы) в здание недоступно**

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»  
Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№ 8	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		ремонт текущий
3 · 2	Лестница (внутри здания)	нет		-	-	-		-
3 · 3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-		-
3 · 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-		-
3 · 5	Дверь	есть		№ 9	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		ремонт текущий
3 · 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№ 10	Не соответствуют	К,О,С,Г,У		ремонт текущий

ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствуют		ремонт текущий
-------------------------	--	--	------------------	--	----------------

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ВНД			ремонт текущий
Лестница (внутри здания)	-	-	-	-
Пандус (внутри здания)	-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-
Дверь	ВНД			ремонт текущий
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (К,С,О)			ремонт текущий
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации ) недоступны

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»

Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4 · 1	Кабинетная форма обслуживания	есть		№ 11	Не соответствует	-		Ремонт текущий
4 · 2	Зальная форма обслуживания	-				-		-
4 · 3	Прилавочная форма обслуживания	-				-		-
4 · 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-				-		-
4 · 5	Кабина индивидуального обслуживания	-				-		-

я							
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		-		-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И	-	-	ремонт текущий
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны частично избирательно**



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-		-		-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-		-		-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно

частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»  
Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть		№ 12	Не соответствует			капитальный ремонт
5 · 2	Душевая/ванная комната	есть		№ 13	Не соответствует			капитальный ремонт
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И			капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «10» сентября 2015 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

филиал « Берёзка» МБДОУ детского сада « Колокольчик»  
Тамбовская область, Кирсановский район ,п.Компрессорная,ул.Октябрьская,д.40

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6 · 1	Визуальные средства	нет						Ремонт текущий
6 · 2	Акустические средства	нет						Ремонт текущий
6 · 3	Тактильные средства	нет						Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД			Ремонт текущий
ОБЩИЕ требования к зоне				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Системы информации на объекте недоступно**